

写真1 十勝港での津波の写真




写真2 十勝港内で観察された噴砂  
津波の引き波によって形成されたカレントリップルの上を覆うことから、津波の到達後噴いたことがわかる。

